

## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	147. Pasajeros, colisión, Plusmar II, Buenos Aires
Expediente	EX-2023-11327801- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	30/1/2023	Hora	09:50
Lugar	Ruta Provincial 11, kilómetro 155		
Localidad, Partido	Lujan del Río, Punta Indio		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-35.6871158, -57.3450201		

Notificación			
Fecha	30/1/2023	Hora	11:34
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 11 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión frontolateral a la altura del kilómetro 155 entre un ómnibus doble piso que circulaba en dirección hacia la localidad de Samborombón y un auto particular Chevrolet Corsa (Vehículo 2) que intentaba adelantar a otro auto particular Ford Ka (Vehículo 3). Ambos vehículos particulares circulaban en dirección opuesta al Vehículo 1, hacia la localidad de Punta Indio. Como consecuencia del accidente, se registraron daños materiales en los vehículos, dos personas fallecidas, tres personas heridas y el resto de las personas involucradas resultaron ilesas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	2	0	3
Pasajero/a	0	3	44	0	47
Acompañante	1	0	2	0	3
Ocupante	0	0	3	0	3
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>56</b>



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Particular	No aplica	1
Vehículo 3	Particular	No aplica	1
Total			<b>3</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía N.º14 La Plata
Policía	Delegación policial Pipinas
	Policía Científica Punta Indio
Bomberos	Bomberos voluntarios de Punta Indio
Asistencia de salud	A determinar
Concesión vial	AUBASA
Morgue	Sí
Municipalidad	A determinar
Grúas	Sí

<b>Vehículo 2 (pasajeros)</b>	<b>Dominio: JOJ270</b>	<b>Tipo: Ómnibus interurbano doble piso</b>
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	Paradiso G8-18000 Double Decker
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K380 6X2
Año	2011	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-062 RTO SA
	Resultado	Apto
	Realizada	6/10/2022
	Vencimiento	6/2/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Transporte Automotor Plusmar SA	
Interno	924	
Seguro	Vencimiento	1/12/2023



	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Retiro
	Destino	Mar del Plata
Sentido de circulación	Vía	RP 11
	Desde	Punta Indio
	Hacia	Samborombón
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en el sector anterior inferior, con mayor incidencia sobre la parte derecha y deformaciones que evidencian una fuerza actuante predominantemente hacia el sector trasero. Los daños incluyen roturas en la carrocería en parte inferior (parrilla), en parabrisas inferiores y deformación del parante frontal derecho.	

<b>Vehículo 2 (particular)</b>	<b>Tipo: Sedán</b>	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Chevrolet	
Modelo	Corsa	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RP 11
	Desde	Samborombón
	Hacia	Punta Indio
Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Daños directos en sectores anterior y lateral izquierdo, con deformaciones que evidencian una fuerza actuante con sentido hacia el sector posterior derecho. Se observó afectación de carrocería, parante frontal izquierdo, techo, neumáticos delanteros, entre otros.	

<b>Vehículo 3 (particular)</b>	<b>Tipo: Sedán</b>	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Ka	
Uso	Particular	



<b>Vehículo 3 (particular)</b>	<b>Tipo: Sedán</b>	
Sentido de circulación	Vía	RP 11
	Desde	Samborombón
	Hacia	Punta indio
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	27
Fecha de inscripción	13/4/2002
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

<b>Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso</b>					
<b>Identificación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Rol</b>	<b>Sexo</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	48	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	55	Ileso

<b>Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup></b>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	29/11/2023	04/5/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
44	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
3	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
1	Vehículo 2	Acompañante	Fallecido
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecida
1	Vehículo 3	Acompañante	Sin lesiones
1	Vehículo 3	Conducción	Sin lesiones
3	Vehículo 3	Ocupantes	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado

Medio	
Restricción de tránsito	No aplica
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	No

### Fotografías del suceso



Figura 1. Fotografías de la posición final de los vehículos 1 y 2. Fuente: *Central de Noticias*, 2023



Figura 2. Fotografía del Vehículo 1 e indicios sobre la calzada. Fuente: *JST*, 2023

### Fotografías del suceso



Figura 3. Remoción del Vehículo 1. Fuente: JST, 2023

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultara Ejecutiva Nacional de Transporte